



УТВЕРЖДАЮ
Директор
«Региональный институт
кадровой политике»
О.Г. Кондратьева
«21» апреля 2022г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
N _____**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта **Жилой дом**
- 1.2. Адрес объекта **Иркутская область, Ангарский район, 8,351 км автодороги Ангарск-Тальяны, строение 4/4.**
- 1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание **5 этажей, 2089,6 кв.м.**
- наличие прилегающего земельного участка (**нет**)
- 1.4. Год постройки здания **1972**, последнего капитального ремонта **2009г.**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - **2022г.**
капитального **—.....**
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - **Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Иркутской области «Региональный институт кадровой политики и непрерывного профессионального образования»; «Региональный институт кадровой политики»**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **664001, г. Иркутск, ул. Рабочего штаба, д. 15**
- 1.8. Основание для пользования объектом - **оперативное управление**
- 1.9. Форма собственности **государственная,**
- 1.10. Территориальная принадлежность - **региональная**
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) **Министерство образования Иркутской области**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты **664027, г. Иркутск, ул. Российская, д. 21**

**2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)**

- 2.1. Сфера деятельности - **образование**
- 2.2. Виды оказываемых услуг: **оказание услуг размещения для проживания, оказание образовательных услуг в сфере ДПО.**
- 2.3. Форма оказания услуг: **на объекте.**
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: **все возрастные категории**
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: **(инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, с ментальными нарушениями)**
- 2.6. Плановая мощность: **посещаемость 53 человек в смену**
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) – **нет**

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) **г. Ангарск находится в 20 км от объекта. Рейсовый пассажирский транспорт отсутствует.**
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
 - 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта **20 км.**

3.2.2. время движения (пешком) **не предусматривается**

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) – **нет**

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером **-нет**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная **-нет**

3.2.6. Перепады высоты на пути: **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: (**нет**)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
	Все категории инвалидов и МГН	По варианту «ВНД»
	в том числе инвалиды:	
1	передвигающиеся на креслах-колясках	По варианту «ВНД»
2	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	По варианту «ДУ»
3	с нарушениями зрения	По варианту «ВНД»
4	с нарушениями слуха	По варианту «ВНД»
5	с нарушениями умственного развития	По варианту «ДУ»

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <***>	Приложение	
			N на плане	N фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		нет
2	Вход (входы) в здание	ВНД (К,С) ДУ(У,Г,О)		2.1-2.2
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (К,С) ДУ(О,Г,У)		3.1
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (О,Г,У,С,К)		4.1
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К,С) ДУ (О,Г,У)		5.1
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		нет

<***> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Объект считается недоступным для инвалидов категорий К, С, для категорий У,Г,О считается доступен условно, при условии сопровождения по всему маршруту следования.

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов рекомендуем рассмотреть возможность организовать парковочное место на прилегающей территории у здания, при проведении капитального ремонта предусмотреть квартиры на первом этаже оборудованные для инвалидов всех категорий. В квартирах предусмотреть расширение дверных проемов, оборудовать сан.узел согласно п.6.3 СП 59 13330.2020, предусмотреть удобную мебель. Рекомендуем смонтировать откидной пандус, в должностные инструкции дежурного по зданию, прописать оказание ситуационной помощи при использовании данного пандуса. На сайте организации разместить информацию о том, что проживание инвалидов использующих кресло-коляску и инвалидов с нарушением зрения возможно только при условии наличия своего сопровождающего. Также рекомендуем разработать альтернативную форму обучения (без проживания, дистанционно, либо в корпусах, где возможно проживание инвалидов). Оказание ситуационной помощи будет являться основным элементом доступности услуг на данном объекте.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный, текущий ремонт, организационные мероприятия
2	Вход (входы) в здание	Капитальный, текущий ремонт, организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт, организационные мероприятия
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный, текущий ремонт, организационные мероприятия.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт, текущий, организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Организационные мероприятия, текущий ремонт, капитальный
7	Все зоны и участки	Капитальный, текущий ремонт, организационные мероприятия

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ до 2025г
в рамках исполнения _____ плана адаптации объекта _____
(указывается наименование документа: программы, плана)


4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-В

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата _____
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от "19" апреля 2022 г.
2. Акта обследования объекта: № акта б/н от "20" апреля 2022 г.



АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
N _____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта **Жилой дом**
- 1.2. Адрес объекта **Иркутская область, Ангарский район, 8,351 км автодороги Ангарск-Тальяны, строение 4/4.**
- 1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание **5 этажей, 2089,6 кв.м.**
- наличие прилегающего земельного участка (**нет**)
- 1.4. Год постройки здания **1972**, последнего капитального ремонта **2009г.**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - **2022г.**
капитального **—.....**
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - **Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Иркутской области «Региональный институт кадровой политики и непрерывного профессионального образования»; «Региональный институт кадровой политики»**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **664001, г. Иркутск, ул. Рабочего штаба, д. 15**
- 1.8. Основание для пользования объектом - **оперативное управление**
- 1.9. Форма собственности **государственная,**
- 1.10. Территориальная принадлежность - **региональная**
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) **Министерство образования Иркутской области**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты **664027, г. Иркутск, ул. Российская, д. 21**

**2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)**

- 2.1. Сфера деятельности - **образование**
- 2.2. Виды оказываемых услуг: **оказание услуг размещения для проживания, оказание образовательных услуг в сфере ДПО.**
- 2.3. Форма оказания услуг: **на объекте.**
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: **все возрастные категории**
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: **(инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, с ментальными нарушениями)**
- 2.6. Плановая мощность: **посещаемость 53 человек в смену**
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) – **нет**

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) **г. Ангарск находится в 20 км от объекта. Рейсовый пассажирский транспорт отсутствует.**

- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта **20 км.**
- 3.2.2. время движения (пешком) **не предусматривается**
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) – **нет**
- 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером -**нет**
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная - **нет**
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: **нет**
- Их обустройство для инвалидов на коляске: (**нет**)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
	Все категории инвалидов и МГН	По варианту «ВНД», «ДУ»
	в том числе инвалиды:	
1	передвигающиеся на креслах-колясках	По варианту «ВНД»
2	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	По варианту «ДУ»
3	с нарушениями зрения	По варианту «ВНД»
4	с нарушениями слуха	По варианту «ВНД»
5	с нарушениями умственного развития	По варианту «ДУ»

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-----
2	Вход (входы) в здание	Капитальный, текущий ремонт, организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт, организационные мероприятия
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, организационные мероприятия.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт, текущий, организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Организационные мероприятия, текущий ремонт, капитальный
7	Все зоны и участки	Капитальный, текущий ремонт, организационные мероприятия

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано

заместитель директора "Региональный институт кадровой политики" Мендикова Н.А.
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ

Директор

«Региональный институт

кадровой политике»

О.Г. Кондратьева

«20» апреля 2022г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
(объекта социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

№ _____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта **Жилой дом**
- 1.2. Адрес объекта **Иркутская область, Ангарский район, 8,351 км автодороги Ангарск-Тальяны, строение 4/4.**
- 1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание **5 этажей, 2089,6 кв.м.**
 - наличие прилегающего земельного участка (**нет**)
- 1.4. Год постройки здания **1972**, последнего капитального ремонта **2009г.**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - **2022г.**
капитального -
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - **Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Иркутской области «Региональный институт кадровой политики и непрерывного профессионального образования»; «Региональный институт кадровой политики»**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **664001, г. Иркутск, ул. Рабочего штаба, д. 15**
- 1.8. Основание для пользования объектом - **оперативное управление**
- 1.9. Форма собственности **государственная,**
- 1.10. Территориальная принадлежность - **региональная**
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) **Министерство образования Иркутской области**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты **664027, г. Иркутск, ул. Российская, д. 21**

**2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)**

- 2.1. Сфера деятельности - **образование**
- 2.2. Виды оказываемых услуг: **оказание услуг размещения для проживания, оказание образовательных услуг в сфере ДПО.**
- 2.3. Форма оказания услуг: **на объекте.**
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: **все возрастные категории**
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: **(инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, с ментальными нарушениями)**
- 2.6. Плановая мощность: **посещаемость 53 человек в смену**
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) – **нет**

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) **г. Ангарск находится в 20 км от объекта. Рейсовый пассажирский транспорт отсутствует.**
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта **20 км.**
 3.2.2. время движения (пешком) **не предусматривается**
 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) – **нет**
 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером - **нет**
 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная - **нет**
 3.2.6. Перепады высоты на пути: **нет**
 Их обустройство для инвалидов на коляске: (**нет**)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
	Все категории инвалидов и МГН	По варианту «ВНД»
	в том числе инвалиды:	
1	передвигающиеся на креслах-колясках	По варианту «ВНД»
2	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	По варианту «ДУ»
3	с нарушениями зрения	По варианту «ВНД»
4	с нарушениями слуха	По варианту «ВНД»
5	с нарушениями умственного развития	По варианту «ДУ»

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <***>	Приложение	
			N на плане	N фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		нет
2	Вход (входы) в здание	ВНД (К,С) ДУ-(У,Г,О)		2.1-2.2
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (К,С) ДУ(О,Г,У)		3.1
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (О,Г,У,С,К)		4.1
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К,С) ДУ (О,Г,У)		5.1
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		нет

<***> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У)- доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В -доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД -недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Объект считается недоступным для инвалидов категорий К, С, для категорий У,Г,О считается доступен условно, при условии сопровождения по всему маршруту следования.

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов рекомендуем рассмотреть возможность организовать парковочное место на прилегающей территории у здания, при проведении капитального ремонта предусмотреть квартиры на первом этаже оборудованные для инвалидов всех категорий. В квартирах предусмотреть расширение дверных проемов, оборудовать сан.узел согласно п.6.3 СП 59 13330.2020, удобную мебель. Рекомендуем смонтировать откидной пандус, в должностные инструкции дежурного по зданию, прописать оказание ситуационной помощи при использовании данного пандуса. На сайте организации разместить информацию о том, что проживание инвалидов использующих кресло-коляску и инвалидов с нарушением зрения возможно только при условии наличия своего сопровождающего. Также рекомендуем разработать альтернативную форму обучения (без проживания, дистанционно, либо в корпусах, где возможно проживание инвалидов). Оказание ситуационной помощи будет являться основным элементом доступности услуг на данном объекте.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный, текущий ремонт, организационные мероприятия
2	Вход (входы) в здание	Капитальный, текущий ремонт, организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт, организационные мероприятия
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, организационные мероприятия.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт, текущий, организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Организационные мероприятия, текущий ремонт, капитальный
7	Все зоны и участки	Капитальный, текущий ремонт, организационные мероприятия

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ до 2025 года

в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **ДП-В**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____

4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____

_____ (наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:


- | | | |
|--|----|------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на | 1 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на | 2 л. |
| 3. Путей движения в здании | на | 2 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на | 2 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на | 2 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на | 2 л. |

Ответственные:

Председатель комиссии:

Зам. Директора

(Должность, Ф.И.О.)



Н.А. Мендикова

(Подпись)

Юрисконсульт

(Должность, Ф.И.О.)




О.И. Токарева

(Подпись)

Эксперт СДС ВОИ

(Должность, Ф.И.О.)



С.А. Пухляк

(Подпись)

_____ (Должность, Ф.И.О.)

_____ (Подпись)

В том числе:

Представители общественных организаций инвалидов

Председатель ИРО ВОИ


(Должность, Ф.И.О.)



К.М Шумков

(Подпись)

Приказ №63а-х "18" апреля 2022 г.



**I. Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

Жилой дом Иркутская область, Ангарский район, 8,351 км автодороги Ангарск-Тальяны, строение 4/4.
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	Н фото	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Нет					
1.2	Путь (пути) движения на территории	Нет					
1.3	Лестница (наружная)	нет					
1.4	Пандус (наружный)	нет					
1.5	Автостоянка и парковка	нет			Нет оборудованной автостоянки для инвалидов		Оборудовать автостоянку в соответствии с п. 5.2 СП 59.13330.2020
	ОБЩИЕ требования к зоне						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДУ	-	-	Капитальный, текущий ремонт организационные мероприятия

Комментарий к заключению: Прилегающая территория доступна условно.

**I. Результаты обследования:
2. Входа в здание**

Жилой дом Иркутская область, Ангарский район, 8,351 км автодороги Ангарск-Тальяны, строение 4/4.
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Нет					
2.2	Пандус (наружный)	Нет					
2.3	Входная площадка	Есть		Перед входом в здание неровности на асфальте.	С,О	Устранить все неровности	
2.4	Двери (входные)	Есть		Входные двери одностворчатые, железные при входе железный порог. Отсутствует информационная тактильная табличка с названием организации, продублированная шрифтом	С	Рекомендуем при ремонте понизить железный порог в уровень земли. Установить информационную тактильную табличку с названием организации и режимом работы для людей с нарушением зрения с использованием рельефных	

				знаков, символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля, разместить рядом с дверью, со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м.
2.5	Тамбур	Есть		
	ОБЩИЕ требования к зоне			

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Вход (входы) в здание	ВНД (К,С) ДУ-(У,Г,О)		2.1 - 2.2	Капитальный, текущий ремонт, организационные мероприятия.

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.


Комментарий к заключению: Вход в здание считается недоступен для (К,С) и доступен условно для (У,Г,О) при условии оказания ситуационной помощи.

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ N б/н от «20» апреля 2022 г.

I. Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания
(в т.ч. путей эвакуации)

Жилой дом Иркутская область, Ангарский район, 8, 351 км автодороги Ангарск-Тальяны, строение 4/4.
 Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N фото			Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	нет					
3.2.	Лестница (внутри здания)	Есть		Лестничные марши до пятого этажа, ступени лестницы не выделены контрастной маркировкой. Нет нормативных поручней.	С	Выделить первую и последнюю ступень каждого лестничного марша контрастной маркировкой. Установить нормативные поручни.	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет					
3.4	Лифт пассажирский	Нет					
3.5.	Пути движения внутри здания (горизонтальные)	Нет					

3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Есть	 Фото 3.1	На плане эвакуации отсутствует обозначение путей движения для людей с инвалидностью.	Все	Отразить на плане эвакуации пути движения при эвакуации людей с инвалидностью. Разработать регламент и провести мероприятия, обеспечивающие безопасность проживающих в случае эвакуации. Места нахождения инвалидов на объекте располагать на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений здания наружу Оборудовать один вход(выход) доступный для эвакуации людей с инвалидностью.	
	ОБЩИЕ требования к зоне						

I. Заключение по зоне:


Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Пути движения внутри здания и пути эвакуации	ВНД (К,С) ДУ(О,Г,У)		3.1	Капитальный ремонт, организационные мероприятия

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.
 <***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; организационные решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Пути движения внутри здания недоступные для категорий инвалидов (К,С) и ДУ (О,Г,У). Пути эвакуации не доступны для всех категорий инвалидов

**I. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)**

Жилой дом Иркутская область, Ангарский район, 8,351 км автодороги Ангарск-Тальяны, строение 4/4.
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционального элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Нет					
4.2	Зальная форма обслуживания	Нет					
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет					
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет					
4.5	Кабина индивидуального обслуживания (Квартира)	Есть					

ОБЩИЕ требования к зоне				Фото				
-------------------------	--	--	--	------	--	--	--	--

III. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения – зоны обслуживания	ДУ (О, Г, У, С, К)		4.1	Капитальный, текущий ремонт, организационные мероприятия.


 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Квартиры для проживания семей с детьми, обучающимися в центре доступны условно, при условии сопровождения инвалидов всех категорий по маршруту. Сопровождение оказывают либо родственники, либо персонал учреждения.

I. Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

Жилой дом Иркутская область, Ангарский район, 8,351 км автодороги Ангарск-Тальяны, строение 4/4.
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Есть		 <p>Фото 5.1</p>	Стандартный санузел в двухкомнатной квартире. Дверной проем 60 см.		Расширить дверной проем, рекомендуем переделать санузел: демонтировать ванну и установить душ, установить поручни, откидной стул для душа и оборудовать сток воды. У унитаза и раковины оборудовать поручни, установить держатель для туалетной бумаги, держатель для костылей и установить кнопку вызова помощи.	
5.2	Душевая/ванная комната	Есть						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	Нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К,С) ДУ (О,Г,У)		5.1	Капитальный ремонт, текущий, организационные мероприятия

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.
<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Санитарно-гигиеническое помещение считается недоступным для категорий инвалидов (К,С) рекомендуем расширить дверной проем в санитарную комнату. Санитарная комната считается доступной условно для инвалидов категории (О,Г,У) при условии сопровождения по маршруту.

**1. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

Жилой дом Иркутская область, Ангарский район, 8,351 км автодороги Ангарск-Тальяны, строение 4/4.

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			На входе в помещение нет информационной таблички о режиме работы организации, На плане эвакуации не выделены пути движения для инвалидов.	Все	Установить на входе в здание информационную табличку с информацией о режиме работы организации. На плане эвакуации выделить пути движения для инвалидов и МГН.	
6.2	Акустические средства	нет						
6.3	Тактильные средства	нет						
6.4	Общая информация	Нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Система информации на объекте	ВНД		---	Организационные мероприятия, текущий ремонт, капитальный

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; организационные решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: система информации не доступна для всех категорий инвалидов. Всю информацию можно узнать только от сопровождающего

Ссылочные документы:

1. Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики».
2. Федеральный закон Российской Федерации № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
3. Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»
4. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
5. Федеральный закон от 1 декабря 2014 г. N 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»
6. Свод правил 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».
7. Постановления Правительства РФ от 29 марта 2019 г. N 363 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»
8. ГОСТ Р 51261-2017 Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования.
9. ГОСТ Р 51671-2020 Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов. Классификация. Требования доступности и безопасности.
10. ГОСТ Р 52875-2018 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования.
11. Письмо Банка России от 29 июля 2015 г. № 02-31-2/6553 «О создании безбарьерной среды для инвалидов»
12. Письмо Банка России от 12.05.2017 N ИН-03-59/20 с изменениями от 28.01.2019 требования государственных стандартов, иных сводов правил, строительных норм и других принятых в соответствии с законодательством требований по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и услугам с согласованием даты и времени натурного обследования ОСИ с представителем Заказчика.
13. Методические рекомендации Банка России от 26 апреля 2019 г. N 12-МР «По личному и дистанционному обслуживанию людей с инвалидностью и иных маломобильных групп населения в кредитных организациях и некредитных финансовых организациях».
14. Свод правил 136.13330.2012 «Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения».
15. Свод правил 113.13330.2012 «СНиП 21.02.99» Стоянки автомобилей».
16. ГОСТ Р 55555-2013 Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Требования безопасности и доступности. Часть 1. Платформы подъемные с вертикальным перемещением.
17. ГОСТ Р 55556-2013 (ИСО 9386-2:2000) Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Требования безопасности и доступности. Часть 2. Платформы подъемные с наклонным перемещением.

**План мероприятий
для обеспечения доступности объекта и предоставляемых услуг для людей с инвалидностью и других МГН**

Жилой дом Иркутская область, Ангарский район, 8,351 км автодороги Ангарск-Тальяны, строение 4/4.
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения мероприятия	Затраты на выполнение мероприятий, тыс. руб.	Источник финансирования	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат по состоянию доступности ОСИ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)						
1.1	Вход (входы) на территорию -						
1.2	Путь (пути) движения на территории -						
1.3	Лестница (наружная) -						
1.4	Пандус (наружный) -						
1.5	Автостоянка и парковка Оборудовать автостоянку в соответствии с п. 5.2 СП 59.13330.2020	2025			Региональный институт кадровой политике	Выделенное парковочное место для инвалидов всех категорий	
2.	Вход (входы) в здание						
2.1	Лестница (наружная)						
2.2	Пандус (наружный)						

2.3	Входная площадка Перед входом в здание неровности на асфальте. Устранить все неровности	2025			Региональный институт кадровой политике	Безопасность движения для всей категории инвалидов	
2.4	Двери (входные) Рекомендуем при ремонте понизить железный порог в уровень земли. Установить информационную тактильную табличку с названием организации и режимом работы для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков, символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля, разместить рядом с дверью, со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м.	2025			Региональный институт кадровой политике	Соответствия требованиям СП.59.13330.2020г	
2.5	Тамбур						
3	Пути (путей) движения внутри здания						
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея)						
3.2	Выделить первую и последнюю ступень каждого лестничного марша контрастной маркировкой. Установить нормативные поручни.	2023			Региональный институт кадровой политике		
3.3	Пандус (внутри здания) -						
3.4	Лифт пассажирский -						

3.5	Пути движения внутри здания (горизонтальные)						
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) Отразить на плане эвакуации пути движения при эвакуации людей с инвалидностью. Разработать регламент и провести мероприятия, обеспечивающие безопасность проживающих в случае эвакуации. Места нахождения инвалидов на объекте располагать на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений здания наружу Оборудовать один вход(выход) доступный для эвакуации людей с инвалидностью.	2025			Региональный институт кадровой политике	Выполнение требования законодательства, безопасность МПН при эвакуации.	
4.	Зоны целевого назначения здания						
4.1	Кабинетная форма обслуживания						
4.2	Зальная форма обслуживания -						
4.3	Прилавочная форма обслуживания -						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту -						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания -						
5	Санитарно-гигиенические помещения						
5.1	Туалетная комната Расширить дверной проем,				Региональный институт	Соблюдение требований СП 59.13330.2020,	

	рекомендуем переделать санузел: демонтировать ванну и установить душ, установить поручни, откидной стул для душа и оборудовать сток воды. У унитаза и раковины оборудовать поручни, установить держатель для туалетной бумаги, держатель для костылей и установить кнопку вызова помощи	2025			кадровой политике	доступная санитарная комната для инвалидов и МГН.
5.2	Душевая/ванная комната -					
5.3	Быловая комната (гардеробная) -					
6.	Системы информации на объекте					
6.1	Визуальные средства Установить на входе в здание информационную табличку с информацией о режиме работы организации. На плане эвакуации выделить пути движения для инвалидов и МГН.	2025			Региональный институт кадровой политике	Качественное получение услуг на данном объекте для всех категорий инвалидов и МГН.
6.2	Акустические средства -					
6.3	Тактильные средства -					
6.4	Общая информация -					

Руководитель

(подпись)

Примечание: Графы 3, 4, 5, 6 заполняет «Заказчик»